



# ジョフラデジタル温度指示計

**DTI-1000** 

トレーサビリティの確立された高精度ポータブル温度指示計

**Digital Temperature Indicator** 



#### 【特徴】

#### DTI-1000(指示計)とSTS-100(センサー)のシステム精度:

 $-50\sim250^{\circ}\text{C}:\pm0.030^{\circ}\text{C}$  1)  $-50\sim320^{\circ}\text{C}:\pm0.040^{\circ}\text{C}$  1) ±0.045°C 2) ±0.050°C 2)

 $-50 \sim 400$ °C :  $\pm 0.060$ °C 1)  $-50 \sim 650$ °C :  $\pm 0.060$ °C 1)

 $\pm 0.070^{\circ}C^{2}$ ±0.080°C 2)

1) センサードリフト含まず

2) 最高温度での100時間使用後のドリフト含む

#### 【標準付属品】

#### 【オプション】

インジケーター本体(DTI-1000) メーカー成績書 8x1.5Vバッテリー 電源アダプター ユーザーマニュアル RS232ケーブル JOFRACAL(ソフトウェア)

センサー(STS-100A/B)

試験成績書

(日本電気計器検定所発行)

アルミ製キャリングケース(センサー長さ350mm以下)

# 温度指示計 DTI-1000 仕様

#### 測温抵抗体 STS-100 仕様

	型 :	式	名	DTI-1000
ž	則定温	度新	囲	−200 <b>~</b> 750°C
¥	青		度	±0.005°C
	分(	解	能	0.1/0.01/0.001°C
;	則定	間	隔	2 / 3 / 12 秒
ž	則定	単	位	°C / F / K / Ω
	入力	点	数	2
Ī	€		源	9VDC / 200mA
	バッ	テリ	_	8 x 1.5VDC
1	ヾッテリ	J—⋾	<b></b>	15時間
ŧ	喿 作	温	度	0 <b>~</b> 50°C
1	呆 管	温	度	−20 <b>~</b> 60°C
搏	操作∙货	<b>呆管</b> 湯	显度	0∼90%RH
ŧ	幾 器	寸	法	235L x 135W x 195H mm
ŧ	幾 器	重	量	2.2 kg





型式名	STS-100A	STS-100B		
測定温度範囲	−150 <b>~</b> 650°C	←		
ヒステリシス	0.01°C (@0°C)	←		
長時間安定性	0.014°C (@0°C)	←		
繰り返し性	0.002°C	←		
センサータイプ	Pt100	←		
感 温 部 長さ	40mm	←		
センサー長さ	250, 350, 500mm	← + 90° アングル		
センサー径	4mm	6.35mm		
最低挿入長さ	100mm	110mm		
シース材質	インコネル600	←		
応 答 速 度	τ <sub>0.5</sub> (50%):8秒	τ <sub>0.5</sub> (50%):18秒		
	τ <sub>0.9</sub> (90%): 26秒	τ <sub>0.9</sub> (90%):44秒		
保管温度	−20 <b>~</b> 70°C	←		
操作•保管湿度	0∼90%RH	←		
保 護 クラス	DIN40050 IP-50	←		



DTI-1000は、最新のDC測定技術とマイクロプロセッサー技術を利用して設計されました。 ケーブル・ソケット及びセンサーからのEMFを消去することで、抵抗値の真の測定を行い、 高精度の測定が可能となりました。

#### 【正確な温度表示】

一般の温度指示計は、JISで定められている下記計算式に基づく、抵抗値が入力されたとき、その抵抗値に対応する温度を表示します。 しかしながら、個々の測温抵抗体は、JISで定められた係数と完全に一致した 係数を持つとは限らないので、正しい温度を表示しているとは言えません。 ジョフラデジタル温度指示計DTI-1000には、測温抵抗体が持つ係数を入力 できますので、より正確な温度表示が可能となります。

#### 計算式:

 $R_t = R_0 (1 + At + Bt^2 + C(t-100)t^3)$  (-200~0°C)  $R_t = R_0 (1 + At + Bt^2)$  (0~850°C)


 $A=3.9083 \times 10^{-3}$   $R_t$ は、 $t^{\circ}$ Cにおける抵抗値  $B=-5.775 \times 10^{-7}$   $R_0$ は、 $0^{\circ}$ Cにおける抵抗値

 $C = -4.183 \times 10^{-12}$ 

#### Pt100の規準抵抗値 (JIS C1604-1997)

温度 *C	0	ι	2	3	4.	5	6	7
-50	80.31	79.91	79.51	79.11	78.72	78.32	77.92	77.52
40	B4.27	83.87	P3.48	83.08	82.69	82.29	81.89	81.50
-30	88.22	87.83	87.43	87.04	96.64	86.25	85.85	85.46
-20	92.16	91.77	91.37	90.98	90.59	90.19	89.80	89.40
-10	96.09	95.69	95.30	94.91	94.52	94.12	93.73	93.34
0	100.00	99.61	99.22	98.83	98.44	98.04	97.65	97.26
0	100,00	100.39	100.78	101.17	101.56	101.95	102.34	102.73
10	103.90	304.29	104.68	105.07	105.46	105.85	106.24	106.63
20	107.79	108.18	108.57	108.96	109.35	109.73	110.12	1"
30	111.67	112.06	112.45	112.83	113.22	113.61	114.00	
40	I 15.54	115.93	116.31	116.70	117.08	117.47	117	
50	119,40	119.78	120.17	120.55	120.94	121.25		
60	123.24	123.63	124.01	124.39	124.78	1"		
70	127.08	127.46	127.84	128.22	128.61			
80	130.90	131.28	131.66	132.04	132.49			
90	134,71	135.09	135.47	135.85	177			
100	138.51	138.88	139.26	139.64				
110.	142.29	142.67	143.05	14'				

#### 【センサーサイズ】



# 【トレーサビリティ】

高精度な温度指示計として使用することはもちろん、 日本電気計器検定所にて、試験を受けることで、 JCSS認定のトレーサビリティの確立された温度指 示計として使用できます。

#### 【アングルセンサー】

90°のアングルを持つセンサーを使用することで キャリブレーションを行うセンサーと同時にジョフラ キャリブレーターに挿入でき、比較校正が容易にできます。

### アメテックデンマーク社 日本総販売店

# **八洲貿易株式会社**

#### Yashima Export & Import Co.,Ltd.

Website: https://www.ybk.co.jp/ E-mail: yashima\_info@ybk.co.jp

-107 0404 市京初进区主持2 0 1

果日本文任	₸10/-8484	果尔都港区亦収3-9-1
		TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312
長野オフィス	〒390-0851	松本市大字島内4603-5島内駅前テナント2階
		TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271
名古屋支店	〒464-0075	名古屋市千種区内山3-29-10朝日生命千種AMビル5 階
		TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650
四日市営業所	〒510-0864	四日市市中里町21-3
		TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250
大阪支店	〒534-0025	大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル8階
		TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513
岡山支店	〒712-8044	倉敷市東塚6-7-31
		TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094
坂出出張所	〒762-0032	坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ビル3階
		TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573
九州支店	〒806-0021	北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ビル7階
		TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661
周南オフィス	〒745-0034	周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
		TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

# 【販売代理店】